

Versionshinweise für TOOLS for CI2 V1.3.0 für Mac

TOOLS for CI2 V. 1.3.0 für Mac besteht aus den folgenden Programmen.

- Yamaha Steinberg USB Driver V. 1.3.0
- Steinberg CI2 Extension V. 1.2.0

Inhalt

[Systemanforderungen für Software](#)

[Wichtigste Änderungen und Verbesserungen](#)

[Frühere Updates](#)

Systemanforderungen für Software

HINWEIS

- Beachten Sie, dass die tatsächlichen Systemanforderungen je nach Betriebssystem geringfügig von den nachfolgend angegebenen Anforderungen abweichen können.

BS	Mac OS X 10.5.8/Mac OS X 10.6.x
CPU	Intel-Prozessor (Intel-CoreDuo-CPU empfohlen)
Arbeitsspeicher	1 GB oder mehr
Monitorauflösung	1280 x 800 – 16,7 Millionen Farben
Schnittstelle	Mit USB-Buchse ausgestattet
Festplatte	Mindestens 50 MB freier Speicherplatz; schnelle Festplatte
Andere	Cubase Version 5 oder neuer, bei Verwendung der Link-Funktionalität zwischen Gerät und Cubase.

Wichtigste Änderungen und Verbesserungen

V. 1.2.0 auf V. 1.3.0

- Yamaha Steinberg USB Driver unterstützt jetzt Yamaha MOX6/8.
- Das Problem, dass unter bestimmten Bedingungen während der Wiedergabe gelegentlich Störgeräusche auftraten, wenn ein mit Yamaha Steinberg USB Driver kompatibles Gerät mit einem Mac-Computer mit Intel-Prozessor und Mac OS X 10.6.5 oder höher verwendet wurde, wurde behoben.

Frühere Updates

V. 1.1.1 auf V. 1.2.0

- Yamaha Steinberg USB Driver unterstützt jetzt den 64-Bit-Kernel von Mac OS X 10.6.
- Unterstützt jetzt Cubase 6 (32-Bit/64-Bit).
- Die Systemanforderungen änderten sich wie folgt.
 - Mac OS X 10.5.8 oder 10.6.x
 - Mac-Computer mit Intel-Prozessor

Für Näheres lesen Sie bitte „[Systemanforderungen für Software](#)“.

- Es wurde das Problem gelöst, durch das gelegentlich während der Wiedergabe Störgeräusche auftraten, wenn ein mit Yamaha Steinberg USB Driver kompatibles Gerät mit einem Mac mit Intel-Prozessor und Mac OS X 10.6.5 oder neuer verwendet wurde.

V. 1.1.0 auf V. 1.1.1

- Die Stabilität von Yamaha Steinberg USB Driver auf einem Mac mit einem Prozessor der Intel-Core-i-Serie wurde verbessert.
- Folgendes Problem wurde verbessert.
 - Bei Verwendung eines mit Yamaha Steinberg USB Driver kompatiblen Geräts an einem Mac mit einem Prozessor der Intel-Core-i-Serie kann es sein, dass aufgezeichnete Audiodaten kurz unterbrochen werden.
 - Bei Verwendung eines mit Yamaha Steinberg USB Driver kompatiblen Geräts an einem Mac mit einem Prozessor der Intel-Core-i-Serie können zu Beginn der Wiedergabe gelegentlich Störgeräusche auftreten.

V. 1.0.1 auf V. 1.1.0

- Unterstützt jetzt Steinberg CI2+.
- Unterstützt jetzt Nuendo 5.

Weitere wichtige Fehlerbehebungen und Verbesserungen für jedes Programm sind nachfolgend beschrieben.

Yamaha Steinberg USB Driver

V. 1.0.1 auf V. 1.1.0

- Einige kleinere Probleme wurden behoben.

Steinberg CI2 Extension

V. 1.0.0 auf V. 1.1.0

- Einige kleinere Probleme wurden behoben.

(HINWEIS)

TOOLS for CI2 V. 1.1.0 ist die Version, die auf der CD-ROM TOOLS for CI2 (beschriftet mit „YC410A0“) in der Produktverpackung enthalten ist.

V. 1.0.0 auf V. 1.0.1

- TOOLS for CI2 unterstützt jetzt Mac OS X 10.6.

Für Informationen über die Systemanforderungen und Anweisungen für die Installation unter Mac OS X 10.6 beachten Sie die beiliegende Installationsanleitung.

Alle anderen in dieser erwähnten Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Firmen.

(C) 2009-2011 Yamaha Corporation. Alle Rechte vorbehalten.